NERI® NEWTEC



# G04

**Cod. 162020**

Occhiale a mascherina in PVC

## Specifiche:

- Montatura trasparente in PVC: 3 4 9 BT
- Monolente in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 BT 9
- Ventilazione indiretta
- Fascia elastica regolabile

## Imballaggio:

**Confezione da 12 pezzi**

**Cartone da 144 pezzi**

## Campi d'impiego:

- Taglio e perforazione
- Rimozione vernici
- Verniciatura
- Hobbistica

## G04

Occhiali di protezione a mascherina, pratici e leggeri, con monolente panoramica in policarbonato, che garantisce un ampio campo visivo e una maggior protezione da schegge, spruzzi, polveri, ecc.
Grazie alla ventilazione indiretta, alla comoda fascia elastica regolabile e alla morbida struttura che appoggia sul viso, questi occhiali risultano confortevoli da utilizzare anche per periodi prolungati di tempo. Possono essere indossati sopra a qualsiasi occhiale da vista.

## Info Tecniche

| | |
|---|---|
| **Articolo** | G04 |
| **Codice** | 162020 |
| **Colore** | trasparente |
| **Categoria** | Protezione degli occhi |
| **Certificazioni** | CE EN 166:2001 |

## Marcatura CE

**Dispositivo** di **Protezione Individuale - II categoria, CE** ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

## Certificazioni e test

L'occhiale **ET-31** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

**- TEST EN 166:2001**
(Requisiti funzionali dei protettori individuali dell'occhio)

L'intero processo di produzione e commercializzazione del prodotto è certificato **ISO 9001**.

## Uso, stoccaggio, manutenzione

Durante l'uso assicurarsi che l'occhiale di protezione si adatti in modo confortevole sugli occhi. Indossare l'occhiale per l'intera durata di esposizione ai rischi. Usare in conformità con stato di idonea salute e regolamentazione sanitaria. Lasciare il luogo di lavoro, se l'occhiale di protezione si danneggia. Conservare in luogo asciutto, fresco e ventilato, al riparo dai raggi solari e lontano da sostanze chimiche e abrasive. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato l'occhiale conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo.

## Pulizia e disinfezione

Per pulire risciacquare in acqua con soluzione all'1% di detergente neutro e asciugare con un panno morbido a temperatura ambiente (20 ° C +/- 5 ° C). Non usare detergenti abrasivi. Se necessario, è possibile aggiungere una piccola quantità di disinfettante in conformità alle istruzioni del fornitore.

## Accessori e ricambi

Le lenti, danneggiate o graffiate, devono essere sostituite solo con parti di ricambio originali.

## Scadenza e invecchiamento

Per questo tipo di prodotto non c'è una data di scadenza.
La durata d'impiego dipende infatti dalla cura che ne avrà l'utilizzatore e dalle condizioni di utilizzo. Tuttavia in circostanze normali gli occhiali di protezione dovrebbero essere sostituiti almeno ogni 6 mesi. Se le lenti si danneggiano o si graffiano devono essere sostituite immediatamente.

## Note

Gli occhiali devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).
I materiali con cui è fabbricata la montatura, quando a contatto con la pelle, potrebbero provocare reazioni allergiche in soggetti sensibili. Se viene notata una reazione allergica, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico.
Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.