

Linea legno

FARBWAX Serie 0803



Finitura a cera per legno.

CARATTERISTICHE : Il **Farbwax serie 0803** è un protettivo a cera caratterizzato da un'elevata idrorepellenza che previene il decadimento organico del legno. A base di particolari resine molto affini al legno, **Farbwax serie 0803** conferisce al manufatto eccezionali doti di resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti, rendendolo particolarmente adatto all'utilizzo in condizioni severe quali ambienti marini o montani. **Farbwax serie 0803** contiene cere pregiate che conferiscono un aspetto estetico satinato particolarmente gradevole e vellutato.

CONFEZIONI : 0,75 Lt ; 2,5 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Miscela di resine alchidiche modificate con oli vegetali	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Semilucido	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	Incolore e <i>Cartella Linea Legno</i>	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	0,9 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Al tatto 3 ore • Per ricopertura 24 ore • Completa 36 ore 	Ore
VISCOSITA' ASTM D 1200	20± 2" CF8 20 °C	Coppa Ford secondi
SPESSORE SECCO PER MANO ISO 2361	30 -40 µm	Spessimetro Mikrotest IV Micron
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Legno e derivati. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo pelo, spruzzo a bassa pressione, spruzzo airless	
NUMERO DI MANI	2-3 mani (a seconda della protezione richiesta)	
RESA TEORICA	10-12 mq/litro per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo di applicazione ,dalla diluizione e dalla protezione richiesta.	
DILUIZIONE	Dal 5 al 20 % (in volume)	
DILUENTE	GIULIA serie 0044	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO : **Farbwax serie 0803** finitura a cera protettiva e decorativa per legno da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

Linea legno

FARBWAX Serie 0803



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Carteggiare e spolverare le superfici. Togliere eventuali tracce di resina. Applicare una o due mani di **Legnofarb serie 0801** intervallate da 18-24 ore.

In alternativa applicare una mano di **Farbwax serie 0803** diluita al 20%. Attendere almeno 18 ore e carteggiare con carta a grana fine per togliere il pelo del legno.

Supporto vecchio: Pulire le superfici. Eliminare macchie di grasso, sporco, muffa, ecc.

Carteggiare e spolverare le superfici. Togliere eventuali tracce di resina. Applicare una o due mani di **Legnofarb serie 0801** intervallate da 18-24 ore.

In alternativa applicare una mano di **Farbwax serie 0803** diluita al 20%. Attendere almeno 18 ore e carteggiare con carta a grana fine per togliere il pelo del legno.

Supporto già pitturato: Eliminare tutte parti non aderenti o in fase di distacco. Pulire le superfici.

Eliminare macchie di grasso, sporco, muffa, ecc. Carteggiare e spolverare le superfici. Togliere eventuali tracce di resina. Applicare una o due mani di **Legnofarb serie 0801** intervallate da 18-24 ore. In alternativa applicare una mano di **Farbwax serie 0803** diluita al 20%. Attendere almeno 18 ore e carteggiare tutta la superficie con carta a grana 150-180.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Umidità molto elevate possono opacizzare la superficie del film. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, in previsione di piogge o con vento forte. Applicare le mani previste negli spessori indicati. Spessori eccessivi per mano rallentano l'essiccazione. Non accorciare i tempi di sovraverniciatura indicati tra una mano e l'altra. Normalmente il ciclo prevede l'applicazione di tre mani da 30-40 micron di prodotto (equivalenti ad una resa per mano di 10-12 mq/l) ed intervallate da un tempo di 24 ore.

STOCCAGGIO : La stabilità del prodotto non diluito in vaso chiuso con poco volume d'aria è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

*Durante l'applicazione di **Farbwax serie 0803** è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'applicazione.*

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** S.p.A. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it